P.P = 345,00 mn.p.m.

Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,30	356,30
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,34	353,37
Zagłębienie [m]	2,96	2,93
Długość i spadek [m,%]	2,0 1,5	
Odległość [m]	00,00	02,00
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=1,5 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1389

S_{20}



Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,30	358,40
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,34	354,50
Zagłębienie [m]	2,96	1,80
Długość i spadek [m,%]	8,5 5,0	
Odległość [m]	00,00	08,50
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=5,0 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1501

S_{20}



Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,55	356,50
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,45	353,48
Zagłębienie [m]	3,11	3,02
Długość i spadek [m,%]	2,0 1,5	
Odległość [m]	00,00	02,00
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=1,5 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1388

S_{21}



Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,55	358,10
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,45	354,75
Zagłębienie [m]	3,11	1,80
Długość i spadek [m,%]	9,0 5,0	
Odległość [m]	00,00	09,00
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=5,0 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1500

S_{21}



Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,75	356,70
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,55	353,60
Zagłębienie [m]	3,20	3,10
Długość i spadek [m,%]	2,5 2,0	
Odległość [m]	00,00	02,50
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=2,0 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1387

S_{22}



Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,75	357,50
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,55	354,95
Zagłębienie [m]	3,20	1,80
Długość i spadek [m,%]	9,5 5,0	
Odległość [m]	00,00	09,50
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=5,0 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1499

S_{22}



Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,85	356,80
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,62	353,66
Zagłębienie [m]	3,23	3,14
Długość i spadek [m,%]	3,0 1,5	
Odległość [m]	00,00	03,00
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=1,5 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1386/1

S_{23}



Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	356,90	357,80
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	353,66	355,41
Zagłębienie [m]	3,24	2,39
Długość i spadek [m,%]	10,5 3,0	
Odległość [m]	00,00	10,50
Materiał [mm]	PVC Ø160/4,7	
Spadek [%]	i=3,0 %	

Studnia rewizyjna betonowa Ø1000 — Odgałęzienie do działki nr ewid. 1498

S_{24}

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce	Projekt Wykonawczy **Data:** 12.2019
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki - II etap. **Adres obiektu:** Rudniki, gmina Włodowice. **Przedmiot rys.:** Profil podłużny projektowanej kanalizacji sanitarnej.	**Rys. 7** Skala 1:100/ 1000
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki	